

Лебедки без редуктора

beamer 2

**WSG-19.1
WSG-19.2
WSG-19.3
WSG-19.4**



русский

WITTUR AG

Rohrbachstrasse 26-30 • D-85259 Wiedenzhausen, Germany
Tel. +49 (0) 81 34/18-0 • Fax +49 (0) 81 34/18-49
<http://www.wittur.com>, E-mail: info@wittur.com

Перепечатка, перевод и размножение во всех видах – и частично – требуют письменное разрешение фирмы ВИТТУР АГ.

Сохраняем за собой право на изменения приведенных данных и изображении настоящей инструкции по эксплуатации.

Сохраняем за собой право на изменения!

Лебедки без редуктора
WSG-19
Инструкция эксплуатации

стр. 2
Дата: 27.06.2006
Версия: 0.07

Эти инструкции эксплуатации
действительные для лебедок типов:

WSG - 19.

с кулачковым тормозом

Фирма System Antriebstechnik Dresden GmbH сохраняет за собой право на изменения содержания и параметров изделий без предыдущей информации. Сохраняем за собой право на технические изменения для улучшения лебедок или для повышения стандарта безопасности без специального предупреждения. Не принимаем ответственность для ущербов, повреждений или затрат из-за названных причин. Не принимается гарантия для правильности или полноты показаний.



System Antriebstechnik

Dresden GmbH

Offenburger Str. 3
D-01189 Dresden

Tel. +49-(0) 3 51-40 44-0
Fax +49-(0) 3 51-40 44-1 11
info@sadgmbh.de
www.sadgmbh.de

Сохраняем за собой право на изменения!

Содержание

1. Общие указания по технике безопасности	4
2. Описание изделия	6
3. Табличка двигателя	6
4. Объем поставки.....	7
5. Транспорт и хранение.....	8
6. Место монтажа.....	9
7. Электрическое подключение	10
7.1. Общие положения	10
7.2. Подключение двигателя / защиты обмотки / вентилятора	10
7.3. Система измерения скорости / положения	12
7.3.1. Измерительная система ECN 1313	13
7.3.2. Измерительная система ERN 1387	13
7.4. Тормоз	14
8. Ввод в действие.....	16
9. Эксплуатация и техобслуживание	17
9.1. Общие положения	17
9.2. Сроки техобслуживания	17
9.3 Смазка подшипников	18
9.4. Фильтры	18
9.5. Замена КВШ	18
9.6. Аварийное освобождение	19
9.7. Испытание тормоза по EN 81-1	20
9.8. Тормоз	21
9.9. Замена измерительной системы	24
9.10. Поиск неисправностей	25
10. Типовой код	26
11. Технические параметры	28
12. Размеры	30
13. Принадлежности.....	31
13.1. Кабель измерительных систем	31
13.2. Клемма каната	33
13.3. Установка эвакуации	33
13.4. Комплект кабелей двигателя	33
14. Запасные части.....	34
15. Испытание типового образца по правилам ЕС	35

Лебедки без редуктора WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 4
Дата: 27.06.2006
Версия: 0.07

1. Общие указания по технике безопасности

Объяснение применяемых символов



Опасность

значит, что смерть, тяжелые травмы или значительные материальные ущербы имеют место, если не принимают соответственные меры безопасности.



Предупреждение

значит, что возможны смерть, тяжелые травмы или значительные материальные ущербы, если не принимают соответственные меры безопасности.



Осторожно

значит, что возможны легкие травмы или материальные ущербы, если не принимают соответственные меры безопасности.



Указание

указывает на важные информации и замечания эксплуатации.
Несоблюдение может приводить к ущербам, угрозам или срывам.

- несоблюдение указаний инструкции эксплуатации или других поставленных документов
- самостоятельное конструктивное изменение WSG-19
- недостаточный контроль деталей с износом
- ненадлежащий ремонт
- нечастные случаи, вследствие чужого действия и сил форс-мажор

Мероприятия по технике безопасности

Все проектные, монтажные и тех обрабатывающие работы выполняются только персоналом с обучением, соблюдая все имеющиеся правила. Персонал должен иметь необходимую квалификацию и знаком с монтажом, вводом в действие и работой изделия.

Лебедка WSG-19 предназначена для работы в закрытых на ключ помещениях, в которыепускают только квалифицированный персонал по поручению клиента.

- Указания инструкции эксплуатации и других документов следует всегда соблюдать для избежания опасностей.
- Лебедка WxG-18 – это не готовое к применению изделие. Она включается только после монтажа в лифте и принятия соответственных мероприятий безопасности.
- После монтажа лебедки следует проверить безупречную работу двигателя и тормоза.



Опасность

Применение по назначению

Лебедки WSG-19 изготовлены по уровню техники и по признанным правилам безопасности. Они только применяются по назначению и в безупречном со стороны техники безопасности состоянии.

Применяются WSG-19 исключительно только для приводов лифта. Применение по назначению включает соблюдение всех указаний поставленной документации, и соблюдение указаний ввода в действие и работ техобслуживания.

Гарантия и ответственность

Применяются наши «Общие условия продажи и поставок».

Исключаются для гарантии и ответственности претензии, которые обоснованы одной или несколькими перечисленными причинами:

- применение WSG-19 не по назначению
- ненадлежащий монтаж, ввод в действие, обслуживание или техобслуживание
- работа WSG-19 с неисправными и/или функционально не полноценными устройствами безопасности и охраны

Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 5
Дата: 27.06.2006
Версия: 0.07

- Ремонт лебедки разрешается только изготовителем или авторизованной мастерской. Некомпетентное открывание машины и другие ненадлежащие работы могут приводить к повреждениям тела или материальным ущербам.
- Лебедка не предназначена для прямого подключения к сети трехфазного тока, а для работы с электронным преобразователем частоты. Прямое подключение к сети может приводить к разрушению лебедки.
- На поверхности лебедки возможны высокие температуры. Поэтому запрещается прикосновение или крепление теплочувствительных деталей. По необходимости следует принимать меры от невольного прикосновения.
- Пристроенный тормоз безопасности с испытанием типового образца предназначен только для ограниченного числа аварийных тормозов. Применение рабочим тормозом запрещается.
- Для синхронного двигателя с врачающимся ротором имеется высокое напряжение на зажимах.



Преду-
преждение

Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 6
 Дата: 27.06.2006
 Версия: 0.07

2. Описание изделия

Компактные лебедки без редуктора типа WSG-19 спроектировали для лифтов с машинным помещением с КВШ и без редуктора. Они предназначенные для работы с подвешиванием 2:1 или 1:1 и отличаются высоким к.п.д., малым шумом и высокой равномерностью движения.

Лебедки без редуктора типа WSG-19 предназначенные исключительно для питания электронным преобразователем частоты.

Спроектировали синхронный двигатель с несколькими конструктивными длинами для нескольких номинальных врачающих моментов.

Имеются несколько вариантов номинальных скоростей, которые можно согласовать по спросу клиента.

Лебедка состоит из чугунной рамы (11), трехфазного двигателя, КВШ (1) и кулачкового тормоза (1).

Конструкция вала очень сильная с учетом больших нагрузок КВШ, на стороне КВШ имеется надежный маятниковый роликовый подшипник (6).

Передняя сторона КВШ имеет по окружности 6 отверстия с резьбой, в которых закручиваются в возможных аварийных случаях механическая установка эвакуации.

Солидный щит на стороне «А» двигателя (5) состоит из объемного литья. На противоположной стороне «Б» тоже применяется маятниковый подшипник, который получит для уменьшения шума предварительное напряжение от пружины. Он находится в чугунном щите «Б»

(13). Оба подшипника имеют с обеих сторон уплотнение вала. На щите «Б» находится наверху особо малошумный вентилятор (10) и ящик зажимов (справой стороны, смотря на вал). Фланец на щите Б применяется для измерительной системы скорости/положения (16).

Тормоз подключается прибором питания, который входит в объем поставки. Этот выпрямитель перевозбуждения монтируется н.п. в шкафу управления. Зажимы контактов контроля тормоза, подключения двигателя и контроля температуры обмотки двигателя находятся в ящике зажимов.

Посредством ручного рычага можно освободить тормоз «от руки» в случае необходимости. Значение тормозного момента вставляется по необходимости обоими пружинами тормоза.

Износ тормозной накладки не следует учитывать, т.к. современная приводная техника включает тормоз только в аварийных случаях, а в номинальном режиме тормоз включается только в состоянии простоя.

3. Табличка двигателя

Табличка лебедки находится на корпусе двигателя.

Табличка лебедки


Обозначение типа машины	WSG-19.1-0014/42T-BE	Сертификат ЕС испытания типового образца
Номинальный ток	I _N 49.0 A	№ серии
Номинальная частота	f _N 26.8 Hz	Номинальное число оборотов
	Iso.-Kl. F / 100 K	Номинальный врачающий момент
	S3-40%	
	Lager/Bearing: DE 222 28E1; NDE 222 16E1	Вес
	Bremse/Brake: TB550-BW	
	J _M 6.3 kgm ² R _u 0.40 Ω L _u 7.5 mH	

Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 7
 Дата: 27.06.2006
 Версия: 0.07



4. Объем поставки

- Лебедка WSG-19 в соответствии со спецификацией заказа (на поддоне)
- Прибор управления тормоза KUS 4.51
- Комплект инструкции эксплуатации
- Накладная

Опции:

- кабель подключения измерительных систем
- комплект кабелей двигателя и тормоза
- зажим каната
- установка эвакуации

Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 8
 Дата: 27.06.2006
 Версия: 0.07

5. Транспорт и хранение

Все лебедки поставили от завода в безупречном состоянии после испытания.

Просим проверить поставленный двигатель на внешние повреждения. Если имеются повреждения транспорта, необходимо составить в присутствии экспедитора протокол ущерба. По необходимости исключают пуск этого двигателя.

Транспорт



Преду- преждение

Для транспорта двигателя следует учитывать правила безопасности и центр тяжести лебедки.

Лебедка имеет для транспорта 4 ушки, 2 из которых включены в консоль тормоза. Машина вешается таким образом, чтобы угол α между канатами всегда $\leq 45^\circ$.

Транспортные ушки рассчитаны для веса лебедки, т.е. запрещается нагрузка дополнительными грузами.

Хранение

Хранение разрешается только в закрытых, сухих помещениях с проветриванием и без колебаний (температура хранения: -20° до $+60^\circ\text{C}$).

Запрещается хранение под открытым небом. Не лакированные детали двигателя не консервированные.

Избегайте длительных сроков хранения (рекомендуется максимально 1 год).


После хранения больше 3 месяца необходимо крутить двигатель с низкой скоростью (<20 об/мин) в оба направления для равномерного распределения жира в подшипниках.

До подключения двигателя необходимо измерить сопротивление изоляции. Для значений $< 1 \text{ к}\Omega$ на 1 В номинального напряжения необходимо

высушить обмотку (напряжение измерительного прибора изоляции: 1000 В постоянного тока).

Для этого применяют н.п. нагретый воздух, специальную печку или подключают на зажимы двигателя постоянное напряжение. Значение напряжения при этом выбирается такое, чтобы не превышаются указанные значения картины «Сушение обмотки».

Температура при этом должна достигать около $70\text{--}80^\circ\text{C}$ и действовать несколько часов.




Сушение обмотки

Распаковывание



Указание Убирайте упаковочные материалы экологически или применяете эти материалы повторно. Специальные вспомогательные материалы транспорта остаются у покупателя.

Устройство защиты от выскачивания каната



Лебедки без редуктора WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 9
Дата: 27.06.2006
Версия: 0.07

6. Место монтажа



Опасность Принционально надо учитывать, что рама или фундамент, на которым монтируется лебедка, проверяется расчетом.

Допускается только монтаж лебедки в закрытых на ключ помещениях и с соблюдением соответственных правил безопасности.

Монтажные работы, электрическое подключение и ввод в действие разрешаются только специалистам с обучением. Необходимо соблюдать специфические условия и указания изготовителя / проектировщика системы.



Преду- преждение

Для работ с образованием пыли и стружек в машинном помещении необходимо покрывать лебедку, а именно тормозы.



Указание

Измерительная система двигателя доступна только с обратной стороны. Поэтому лебедка монтируется с достаточным расстоянием от стены или с возможностью передвижения от стены.

Степень защиты

Лебедки исполняются в степени защиты IP 23 M / IP 12 S, где M: с механическим вращением S: без вращения.

КВШ имеет отверстия для направления воздуха охлаждения и снаружи ребра жесткости. На этих местах надо быть особенно внимательным.

Во время электрического монтажа необходимо обратить внимание на плотность кабелей в языках зажим.

Условия окружающей среды

Необходимо соблюдать следующие условия окружающей среды для места монтажа:


Высота: максимально 1000м над уровнем моря
Температура: -5°C ...40°C
Макс. относит. влажность: 85% при 20°C (без росы).

Место монтажа машины выбирается таким, что оно обеспечивает достаточный отвод теплоты излучением и конвекцией.

Представленные параметры моментов или мощностей действительные для в.у. температур и высот над у.м. Если эти значения отличаются, применяют факторы уменьшения "K" по диаграмме.

$$M_{\text{доп}} = k * M_{\text{ном}}$$

$$P_{\text{доп}} = k * P_{\text{ном}}$$



Крепление лебедки



Указание

Движение каната лебедки возможно в любом направлении (указание: устройство защиты от выскакивания каната учитывать).

Для погашения вибрации установки рекомендуется применение резиновых буферов.

Лебедка укрепляется 8 болтами M 24 (класс жесткости 12.9 или выше, $M_A = 1150 \text{ Нм}$).

Допустимая неровность поверхности монтажа лебедки = 0,1 мм. Она должна быть жесткой и стабильной для приема возможных усилий.



Опасность

После окончания монтажа необходимо закрутить 8 болтов указаным моментом.

Принционально применяются на лебедках устройства защиты выскакивания каната (см. картину). После наложения каната необходима выверка до достижения расстояния между канатом и устройством 1,5 мм.



Указание

Для монтажа лебедки не в нормальном положении «наверху в машинном помещении» необходима модификация места прикрепления устройства защиты выскакивания каната. Для этой цели предлагаются устройства защиты выскакивания каната для монтажа в области ног машины (опция).

Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 10
Дата: 27.06.2006
Версия: 0.07

7. Электрическое подключение

7.1. Общие положения



Электрическое подключение разрешается только специалистом.

Опасность До начала каждой работы необходимо обеспечить, что лебедку или установку отключили от сети как положено в правилах.

Принципиально проверяется во время подключения, что:

- кабели соответствуют возможным напряжениям и токам
- длина кабелей соответствует, с учетом разгрузки тяги и изгиба
- защитный проводник (только для класса защиты I) подключили на место заземления
- в ящике зажимов не находятся чужеродные вещества, грязи или влажности
- ненужные отверстия кабелей и сам ящик зажимов закрыли от пыли и от вспрывающей воды



Указание

Изоляционная система двигателей рассчитана на подключение преобразователя с максимальным напряжением промежуточной сети до максимально 700 В постоянного тока.

Внимание: это напряжение = максимальное значение напряжения промежуточной сети, которое имеет место только короткое время. Оно по величине почти одинаковое как напряжение срабатывания тормозного шоппера или рекуперативного торможения.

Максимальная допустимая скорость изменения напряжения (dU/dt) на зажимах - до 4 кВ/мксек. Перенапряжение на зажимах двигателя не должно превысить значение 1,3 кВ. Для этого необходимо применять по необходимости фильтры или дроссели.

7.2. Подключение двигателя / защиты обмотки / вентилятора

Электрическое подключение двигателя, контроля температуры обмотки и вентилятора находятся в ящике зажимов лебедки.

Кабель подключения двигателя должен быть экранированным. Экран соединяется с обеих сторон плоско.

Необходимо соблюдать последовательность фаз двигателя U1, V1 и W1.



Осторожно

Термоэлементы обмотки (холодные проводники, термовыключатели) подают сигналы превышения температуры для защиты двигателя от перегрева в систему управления или частотный преобразователь.

Пристроенный вентилятор подключается и применяется по правилам. Он включается тоже с помощью выключателя S4 в зависимости от температуры.

Необходимое сечение кабелей



Указание

Все параметры тока лебедок серии WSG-19 относятся режиму работы S3-40%. Это следует учитывать для расчета необходимого сечения кабелей. Необходимое длительное значение эффективного тока определяется по формуле:

$$I_{\text{эфф}}(\text{кабеля}) \approx I_{\text{ном}}(\text{двигателя}, \text{S3-40\%}) / 1,58$$

Приведенная таблица показывает для ориентации значения нагрузки тока для кабелей с изоляцией ПВК при температуре окружающей среды 40°C:

Сечение	доп. макс. ток (эфф.)	макс. ток двигателя $I_{\text{ном}}$ (S3 - 40%)
2,5 мм^2	22,6 A	35,7 A
4,0 мм^2	29,6 A	46,7 A
6,0 мм^2	38,3 A	60,5 A
10,0 мм^2	53,1 A	83,9 A
16,0 мм^2	71,3 A	112,6 A
25,0 мм^2	94,0 A	148,5 A
35,0 мм^2	117,4 A	185,6 A
50,0 мм^2	146,2 A	230,9 A



Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 11
 Дата: 27.06.2006
 Версия: 0.07

Схема подключения лебедки



Лебедки без редуктора WSG-19


Инструкция эксплуатации

стр. 12
Дата: 27.06.2006
Версия: 0.07

Холодный проводник (РТС)



Максимальное напряжение подключения не должна превышать 25 В пост. тока!
Осторожно



Заземление



Заземление лебедки имеет большое значение для безопасности и поэтому оно проводится тщательно.

Преду- преждение

Двигатель подключается на предусмотренном месте на землю! Имеется дополнительный болт заземления на корпусе лебедки, на который подключается защитный провод по VDE 0100 или провод заземления по VDE 0141.

В случае применения кабелей с экраном необходимо обратить внимание на плоское соединение экрана с корпусом двигателя. Рекомендуется для этого применение соответственного контакта экрана.

Короткое замыкание зажимов



Для ускорения торможения синхронного двигателя типа WSG можно замыкать зажимы двигателя. Короткое замыкание зажимов разрешается только для скорости двигателя ниже/равно номинальной.

Указание

7.3. Система измерения скорости / положения

Для основного варианта лебедки WSG-19 применяется датчик типа ECN 1313 фирмы Хейденхайн. Он подключается розеткой с 17 полюсами, которая находится на корпусе измерительной системы.

Возможно также применение датчика типа ERN 1387 (тоже фирмы Хейденхайн). Он подключается тоже розеткой с 17 полюсами, которая находится на корпусе измерительной системы.

Применение других измерительных датчиков возможно по договоренности.



Для подключения измерительных систем мы рекомендуем наши готовые кабели, которые мы предлагаем как опции.

Указание



Преду- преждение

Измерительная система для лебедок с синхронным двигателем (WSG) выверена для соответственного типа преобразователя частоты. Изменение выверки может привести к неработоспособности двигателя.

На корпусе измерительной системы лебедки указан на табличке поставленный угол «Offset» на заводе изготовителя.

Внимание: значение зависит от преобразователя!



Лебедки без редуктора

WSG-19


Инструкция эксплуатации

стр. 13
 Дата: 27.06.2006
 Версия: 0.07

7.3.1. Измерительная система ECN 1313

Количество периодов на оборот: 2048
 Номинальное напряжение: 5 В
 Интерфейс: SSI или EnDat

Pin	сигнал
1	U _p Sensor
4	0 V Sensor
7	U _p
8	Clock +
9	Clock -
10	0 V (U _p)
11	экран внутр.
12	B +
13	B -
14	DATA +
15	A +
16	A -
17	DATA -




Вид на контактные штифты розетки сигналов (снаружи)

7.3.2. Измерительная система ERN 1387

Количество периодов на оборот: 2048
 Номинальное напряжение: 5 В
 Сигналы:
 1x синус и 1x
 косинус на 1 оборот
 (дорога Z1)

Pin	сигнал
1	A +
2	A -
3	R +
4	D -
5	C +
6	C -
7	0 V (U _p)
10	U _p
11	B +
12	B -
13	R -
14	D +
15	0 V Sensor
16	U _p Sensor



Вид на контактные штифты розетки сигналов (снаружи)

Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 14
 Дата: 27.06.2006
 Версия: 0.07

7.4. Тормоз

Питание тормозного магнита постоянным током производится посредством прибора управления тормоза, который входит в объем поставки. Монтаж этого прибора рекомендуем в шкафу управления лифта.

Для управления / освобождения тормоза можно использовать выход СПУ (24 В).

После подключения напряжения 15...35 В п.т. – предполагается подключенное напряжение питания прибора – магнит возбуждается и тормоз освобождается.



Время перевозбуждения и напряжение длительной работы вставлены на заводе и не меняются!

**Преду-
преждение**



Указание

В случае необходимости можно выключить этот вход СПУ. Просим обратиться для этого к заводу изготовителя. Для сокращения времени отключения можно применять переключение со стороны постоянного тока (см. «Предложение для схемы управления тормоза»).

Указание для применения переключения со стороны постоянного/переменного тока:

Для номинальной работы рекомендуется переключение со стороны переменного тока, т.к. в этом режиме лебедка управляет до скорости 0 об/мин и шум переключения незначительный.



Указание

Для аварийного торможения (аварийный стоп) и для инспекции применяется переключение со стороны постоянного тока, т.к. оно быстрее тормозит и кабина быстрее останавливается.

Контроль работы тормоза

Контроль положения и износ тормоза контролируется с помощью защищенного от пыли выключателя «микро» с золотыми контактами. Контакты открывающие, т.е. контакт открытый для освобожденного тормоза. По необходимости можно и подключить замыкающий контакт.

Контроль	тормоз	выключ.	освобожд.
Освобожд.		NC	NO
Износ	Новая	NC	NC
	накладка с износом	NO	NC

Сохраняем за собой право на изменения!

Переключение со стороны пер. тока


- уменьшает шум переключения тормоза
- не требует дополнительных мер защиты контактов
- медленное срабатывание тормоза



Внимание: схема принципиальная!

Переключение со стороны пост. тока

- увеличивает шум переключения тормоза
- требует дополнительные меры защиты контактов (варистор, диод)
- быстрое срабатывание тормоза



Внимание: схема принципиальная!

Времени переключения WSG-19

	T _L / мсек	T _{S~} / мсек	T _{S=} / мсек
WSG-19.1	~ 200	~ 630	~ 110
WSG-19.2	~ 230	~ 340	~ 85
WSG-19.3	~ 250	~ 220	~ 50
WSG-19.4	~ 270	~ 150	~ 35

T_L время освобождения тормоза

T_{S~} время выключения перем. ток

T_{S=} время выключения пост. ток

Замечание: приведенные значения для ориентации в ном. условиях!



MADE BY
SAD GmbH
 A MEMBER OF WITTUR

Сохраняем за собой право на изменения!


Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 15
Дата: 27.06.2006
Версия: 0.07

Предложение для схемы управления тормоза WSG-19




Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 16
 Дата: 27.06.2006
 Версия: 0.07

Размеры блока управления тормоза



8. Ввод в действие

Рекомендуется, проверить и проводить работы по следующим пунктам:

- удалить все монтажные инструменты из рабочей зоны.
- проверить применение лебедки по назначению с учетом допустимых условий работы.
- контроль крепления лебедки.
- закрутили ли болты с необходимым моментом и поставили ли фиксаторы?
- проверить подключение двигателя и заземление.
- проверить подключение и работу системы теплового контроля.
- проверить подключение и работу выключателя тормозного контроля.

- подключили ли измерительную систему по схеме?
- проверить совпадение угла «Offset» измерительной системы со значением преобразователя.
- проверить работу тормоза, проводить испытание с одной половиной тормоза.
- устройство защиты от выскакивания закрученное и выверенное?



Первое испытание работы двигателя и тормоза совместно с частотным преобразователем рекомендуется до наложения каната.

Указание

Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 17
 Дата: 27.06.2006
 Версия: 0.07

9. Эксплуатация и техобслуживание

9.1. Общие положения

Необходимо соблюдать все действительные правила для эксплуатации, техобслуживания и инспекций для лифтов, н.п. DIN EN 81: «Правила безопасности конструкции и монтажа для пассажирских и грузовых лифтов и лифтов мелких грузов», часть 1: «электрические пассажирские и грузовые лифты» и другие основные правила.

За правильный монтаж, регулярный контроль блоков безопасности и инспекции и техобслуживание по правилам лифтов отвечает покупатель.



Опасность

Для надлежащего пуска лебедки без редуктора предполагаются обученные специалисты и специальные приспособления!

Разрешаются ремонты лебедки монтажниками только в объемах, описанные настоящей инструкцией.

Моменты закручивания болтов



Преду- преждение

Для работ на лебедке или во время замены деталей необходимо обратить внимание на требуемую жесткость болтов и значение момента закручивания (см. табл.). Болты необходимо предохранять во время монтажа от невольного откручивания (н.п. применением «omnifit 100»).

Размер	Момент закручивания [Нм]		
Жесткость	8.8	10.9	12.9
M4	2,8	4,1	4,8
M5	5,5	8,1	9,5
M6	9,6	14	16
M8	23	34	40
M10	46	67	79
M12	79	115	135
M16	195	290	340
M20	395	560	660
M24	680	970	1150

9.2. Сроки техобслуживания

Контроль толщины тормозной прокладки	через каждые 6 месяцев	см. раздел 9.7.
Контроль остаточного хода тормоза	через каждые 6 месяцев	см. раздел 9.7.
Контроль зазора тормоза	через каждые 6 месяцев	см. раздел 9.7.
Контроль работы тормоза и выключателя	через каждые 6 месяцев	см. раздел 9.7.
Контроль шума подшипников	через каждые 6 месяцев	
Смазка подшипников	см. раздел 9.3.	
Контроль износа КВШ	через каждые 6 месяцев	
Контроль момента закручивания корпуса, тормоза и КВШ	через каждые 6 месяцев	см. раздел 9.1.
Контроль жесткого крепления КВШ	через каждые 6 месяцев	см. раздел 9.5.
Контроль кабелей	через каждые 6 месяцев	см. раздел 7.
Контроль устройства высекания каната	через каждые 6 месяцев	
Контроль приспособлений безопасности	через каждые 6 месяцев	
Очищение поверхности машины и фильтра вентилятора	по необходимости	см. раздел 9.4.

Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации


стр. 18
Дата: 27.06.2006
Версия: 0.07

9.3 Смазка подшипников

Смазка главных подшипников требуется после около 7.000 рабочих часов. Применяются жиры типа KP 2 N-30 по ДИН 51502 (н.п. Wälalit LZ2 или Klüberlub BE 41-542) в количестве ок. 58г со стороны «А» и ок. 16г со стороны «Б».

Для смазки применяются обычные инструменты с ниппелем смазки по ДИН 71 412 AM10x1.

Место смазки находится в щитах машины. Ниппель смазки на стороне «А» находится позади приводного шкива. Необходимо позиционировать отверстие проветривания шкива так, чтобы ниппель смазки доступный.



9.4. Фильтры

Для очистки и замены фильтров вентилятора необходимо удалить три болта решетки. После этого можно удалить решетку и фильтр



Эти работы выполняются только с отключенным вентилятором! Колеса вентилятора врачаются!

Осторожно

9.5. Замена КВШ


 **Опасность** Неправильный монтаж приведет к развязке КВШ.

Демонтаж

- выключить питание установки и принять меры для невольного повторного включения.
- предохранить кабину и противовес.
- демонтировать устройство предохранителя выскакивания и покрытия каната.
- разгрузить КВШ и отложить канаты.
- предохранить КВШ краном.
- выкрутить 12 болтов крепления M 16-12.9
- закрутить болты M 16x65 в отверстие и выдавливать КВШ.

Монтаж

- очистить КВШ и фланец ротора.
- Для улучшения монтажа КВШ нагревается **Осторожно – возможно обжигание!**
- поставить КВШ на фланец ротора.
- закрутить болты крест на крест ключом с вставленным моментом 340 Нм. Применяется клей «omnifit 100».
- наложить канаты и монтировать устройство предохранителя выскакивания каната.



Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 19
 Дата: 27.06.2006
 Версия: 0.07

9.6. Аварийное освобождение

Необходимо предусмотреть проектантам электрическое управление возврата (EN 81-1 / 12.5.2), т.к. невозможно передвигать такую лебедку с высоким врацательным моментом ручным способом.

В аварийных случаях со стоящей кабиной можно кабину передвигать с питанием привода либо от сети, либо от аварийного питания (USV) с временно освобожденным тормозом. Это движение кабины можно и осуществить собственным весом кабины при освобожденном тормозе.

Питание тормоза в аварийных случаях – от сети или USV, но возможно и механическое освобождение ручным способом.

Для механического освобождения двойного тормоза ручным способом можно и использовать рычаг освобождения.

Для случаев аварий или после срабатывания системы ловя можно использовать механическую установку эвакуации для передвижения лифта «ручным способом». Установка эвакуации применяется, как показано на рисунке.



Указание
 Козлы соединяют в рекомендованном расстоянии на жестко связанную с лебедкой траверсу, для этого необходимо создать одновременно приказ «электрическое питание выключено».

Положение установки эвакуации зависит от варианта КВШ и от положения тормозов.

Потом закручивают болт ключом в одном удобном отверстии. Одновременно освобождают тормозной магнит, либо электрическим путем или либо рычагом, и сейчас можно вращением


соответственных гаек передвигать «ящик сдвига» и этим крутить КВШ.

По необходимости можно и продолжать это, т.е. переходить на следующее отверстие КВШ.



Внимание! Во время перекручивания болта в новое отверстие лифт предохраняется тормозом.

Установка эвакуации



Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 20
Дата: 27.06.2006
Версия: 0.07

9.7. Испытание тормоза по EN 81-1



Испытание тормоза проводится с положением кабины в середине шахты. Выключаются для этого возможное короткое замыкание зажимов двигателя, чтобы проверить исключительно работу тормоза.

Указание

Перегрузка

Испытание тормозной системы проводится для нагрузки кабины с весом 125% номинальной нагрузки при движении кабины вниз превращением питания двигателя и тормоза. Тормозная система должна замедлить движение кабины.

Выход из строя одной части тормоза

В случае выхода из строя одной части тормоза движение кабины вниз с номинальной нагрузкой должно достаточно замедляться.

Для этого надо управлять каждую часть тормоза независимо друг от друга либо электрической схемой, либо «от руки».

Это состояние не должно быть на длительные сроки!



Во время испытания необходимо смотреть на лифт. Если лифт не замедляется, необходимо включить немедленно и вторую часть тормоза.

Указание

Отдельная работа частей тормоза

Для отдельного включения каждой части тормоза имеются несколько вариантов:

- преимущественно применяется отдельное управление каждой половины тормоза. Кнопки управления для каждой части способствуют быстрое включение/выключение тормоза, (место подключения находится для каждой катушки в тормозном магните).
- Можно и блокировать одну часть тормоза рычагом. Этим рычагом можно в авариях немедленно включить эту блокированную часть тормоза.

Контроль работы тормоза

Необходимо контролировать работу каждого выключателя контроля работы тормоза отдельно. Если неправильный сигнал или нет сигнала от выключателя «микро» - должно быть режим работы без любого движения лифта.

Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 21
 Дата: 27.06.2006
 Версия: 0.07

9.8. Тормоз

Замена тормозной накладки



Тормозная накладка с толщиной меньше 3-4 мм заменяется, если тормозная накладка испорченная она тоже заменяется.

Указание



До начала работы необходимо предохранить кабину и противовес от невольного движения. Установка отключается от сети. КВШ без врачающегося момента.

Опасность

- открывается контргайка (30) и выкручивается тяговая штанга (14). Осторожно! Рычаг тормозной колодки открывается наружу.
- удаляется предохранительное кольцо вала (6) на болте (5). Болт вынимается и тормозная колодка убирается.
- открывается контргайка (9) и болт (10) выкручивается несколько оборотов.
- подшипник скольжения смазать и поставить новую тормозную колодку (4), вставляют потом болт (5) и предохранительное кольцо вала (6).
- потом выдвигают рычаг тормозной колодки (1) и монтируют пружину (13), тарелку пружины (12) и тяговую штангу (14).
- вставляется необходимый тормозной момент, и закручиваются контргайка (30).
- остаточный ход вставляется на $x = 2^{+0.5/-0.8}$ мм и закручивается контргайка.
- потом шлифуют накладки.

Настройка тормозного момента

Для определения тормозного момента применяют значение длины пружины « a ».

Общий тормозной момент имеет значение
 $M_{\text{всего}} = 2 \times M_T$

M_T : тормозной момент одной половины двойного тормоза (значение для ориентации: 125% номинального момента двигателя)

Расчетная формула для определения « a » одной половины тормоза:

$$a = 165 - (M_T / 68)$$

a : расстояние в мм

M_T : необходимый тормозной момент одной половины тормоза в Нм

Пример:


Лебедка WSG-19.3

$M_{\text{ном}} = 2050$ Нм

Тормозной момент $M_T = 1,25 \times 2050$

$$a = 165 - (2600 / 68) = 127 \text{ мм}$$


- немного откручивается контргайка (30) и потом крутят тяговую штангу (14) до совпадения размера « a » на пружине (13) с необходимым моментом M_T одной половины тормоза на наклеенной табличке на тормозном рычаге под пружиной.
- потом закручивается контргайка (30) тяговой штанги (14)



Настройка силы торможения одной половины тормоза

Лебедки без редуктора
WSG-19
Инструкция эксплуатации

стр. 22
 Дата: 27.06.2006
 Версия: 0.07



- | | | | |
|----|-------------------------------|----|---------------------|
| 1 | рычаг тормозной колодки | 12 | пружинистая тарелка |
| 2 | болт | 13 | пружины тормоза |
| 4 | тормозная колодка | 14 | штанга тяги |
| 5 | болт | 15 | шкала |
| 6 | предохранительное кольцо вала | 16 | деталь прижимания |
| 9 | гайка | 17 | гайка |
| 10 | болт настройки | 18 | тормозной магнит |
| | | 19 | микро выключатель |

- | | |
|----|----------------------------|
| 20 | микро выключатель |
| 22 | гайка устан. |
| 26 | прием магнита |
| 27 | болт крепления |
| 30 | контргайка |
| 31 | рычаг ручного освобождения |

Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 23
Дата: 27.06.2006
Версия: 0.07

Контроль / регулировка остаточного хода



Остаточный ход x на магните освобождения (18) уменьшается с износом тормозной накладки и поэтому необходимо регулярно проверять и регулировать значение.

Указание



Предупреждение

Если значение остаточного хода x в пределах 0,8-1,0 мм, он вставляется снова!

- Откручивается контргайка (17) и вставляют шестигранной гайкой (16) остаточный ход $x = 2,6^{+0,5/-0,8}$ мм грубо (магнит выключен, тяговая штанга якоря магнита полностью передвигали в магнит, остаточный ход определяется калибром).
- Потом включают магнит (18) (штанга якоря выдвигается до упора, рычаг тормозной колодки (1) открывается до упора) и вставляют воздушный зазор между тормозной колодкой и площадью торможения калибром на $0,15^{+0,1}$ мм. Для этого выверяют болты (16) и закручивают контргайку (17). Оптимальное значение – с минимальным зазором (желательное значение).
- Потом выключают магнит (18) и проверяют остаточный ход калибром ($x = 2,6^{+0,5/-0,8}$ мм). Оптимальное значение остаточного хода – максимальное значение. Около 0,3 мм зазор на тормозной колодке (4) соответствуют около 1 мм хода тяговой штанги магнита.




Изношенный остаточный ход может привести к отказу работы тормоза!

Опасность

Настройка выключателей контроля работы тормоза

- Оба выключателя (19, 20) легко скрепляют на уголке (32). Магнит выключают. Выдавливают якорь магнита полностью, положат калибр толщиной 0,5 мм между выключателем (19) и хвостом переключения (выключатель полностью вдавлен) и закручивают выключатель в этой позиции.
- Включают магнит, положат калибр толщиной 0,5 мм между выключателем (19) и хвостом переключения (выключатель полностью вдавлен) и закручивают выключатель в этой позиции. Выключают магнит.



Настройка остаточного хода/блок выключателей

Лебедки без редуктора WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 24
Дата: 27.06.2006
Версия: 0.07

9.9. Замена измерительной системы



Измерительная система доступна только с обратной стороны двигателя.

Указание




Измерительная система демонтируется только в случаях ошибки системы. После монтажа необходимо настроить угол «Offset» еще раз для машин типа WSG (см. инструкции эксплуатации частотного преобразователя).

Предупреждение

Демонтаж

- Снимается крыша (4)
- Удаляется покрытие кабелей (5) измерительной системы, вынимается штекер
- С легкотяжелым усилием откручивается кольцо натяжения измерительной системы (внутренний шестиугольник 2 мм)
- Откручивается болт M 5
- Закрутить штифт M 5 x 45 для защиты резьбы (см. рис.) и отдавливать болтом M 6 x 50 измерительную систему.





Монтаж

- Проверить круглый ход на приеме цапфы (10) (допустимое отклонение макс. 0,02 мм)
- Очистить прием цапфы и вал датчика, не смазывать
- Снимать покрытие кабелей измерительной системы
- Поставить измерительную систему и болт крепления M 5 x 50 в полый вал и закрутить ($M = 5,2 \text{ Нм}$)
- Измерительная система крутится до хорошего положения кабеля
- Закрутится кольцо натяжения измерительной системы ($M = 0,65 \text{ Нм}$)
- Вставляется штекер в измерительную систему (с учетом «направляющего носа»)



Для ECN 1313 и для ERN 1387 применяются разные кабели. Этот факт учитывать для замены системы!

- Указание**
- Монтировать покрытие кабеля
 - Монтировать крышу (4)



Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 25
Дата: 27.06.2006
Версия: 0.07

9.10. Поиск неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
Двигатель не разгоняется или работает без контроля или не развивает врачающий момент	<ul style="list-style-type: none"> последовательность фаз неправильная неправильно подключили измерительную систему неправильные параметры преобразователя помехи электромагнитной переносимости уголь «Offset» измер. системы неправильный измерительная система не работает 	<ul style="list-style-type: none"> изменить последовательность фаз правильно подключить измерительную систему проверить параметры преобразователя включить экран и заземление в соответствии с инструкцией преобразователя проверить угол «Offset» измер. системы заменить измерительную систему
Шум двигателя	<ul style="list-style-type: none"> подшипник дефектный параметры преобразователя неправильные 	<ul style="list-style-type: none"> вызывать сервис проверить параметры преобразователя
Тормоз не освобождается	<ul style="list-style-type: none"> тормозная система без напряжения недостаточное напряжение на магните торможения механическая блокировка тормозной колодки выпрямитель не работает настроенный тормозной момент слишком высокий 	<ul style="list-style-type: none"> проверить подключение проверить напряжение на магните торможения освободить тормозную колодку заменить выпрямитель проверить размер «а» и вставить необходимое значение
Тормозная система освобождается с задержкой	<ul style="list-style-type: none"> выпрямитель не работает настроенный тормозной момент слишком высокий 	<ul style="list-style-type: none"> заменить выпрямитель проверить размер «а» и вставить необходимое значение
Тормозная система не срабатывает	<ul style="list-style-type: none"> механическая блокировка тормозной колодки 	<ul style="list-style-type: none"> освободить тормозную колодку
Тормозная система срабатывает с задержкой	<ul style="list-style-type: none"> недостаточное время выключения переменным током 	<ul style="list-style-type: none"> применять выключение постоянным током
Большой шум переключения тормоза	<ul style="list-style-type: none"> слишком большой воздушный зазор тормоза управление тормоза постоянным током в режиме «нормальной работы» 	<ul style="list-style-type: none"> изменить воздушный зазор тормоза изменить управление тормоза на переменный ток в режиме «нормальной работы»
Недостаточный тормозной момент	<ul style="list-style-type: none"> загрязнение тормоза чужеродное вещество в тормозе тормоз с жиром нагрузочный момент слишком большой настроенный тормозной момент недостаточный 	<ul style="list-style-type: none"> очистка тормоза удалить чужеродное вещество заменить тормозную колодку и очистить тормозной барабан уменьшить нагрузочный момент проверить размер «а» и вставить необходимое значение

Лебедки без редуктора
WSG-19
Инструкция эксплуатации

стр. 26
 Дата: 27.06.2006
 Версия: 0.07

10. Типовой код

Пример:	W	S	G-	19	.	3	-	0	0	1 2	/	5 3 A	-	B E
	W	B2	G-	19	.	Z3	-	X1	X2	X3 X4	/	X5 X6 X7	-	X8 X9
Обозначение в зависимости от покупателя														
S - синхронный														
G = Без редуктора														
Z3: Габарит двигателя имеются 4 габарита Обозначение: 1, 2, 3, 4														
X1: Обозначение в зависимости от покупателя														
X2: Напряжение двигателя 0: для всех преобразователей с промежуточным напряжением 500...620 В пост. тока														
X3 X4: номинальное число оборотов Н.п.: 15: 159 1/мин (для $D_T = 420\text{мм}$, 1,75м/сек, подвешивание 2:1) 21: 216 1/мин (для $D_T = 530\text{мм}$, 3,0м/сек, подвешивание 2:1) 23: 235 1/мин (для $D_T = 650\text{мм}$, 4,0м/сек, подвешивание 2:1) II: 114 1/мин (для $D_T = 420\text{мм}$, 2,5м/сек, подвешивание 1:1) 12: 126 1/мин (для $D_T = 530\text{мм}$, 3,5м/сек, подвешивание 1:1) 17: 176 1/мин (для $D_T = 650\text{мм}$, 6,0м/сек, подвешивание 1:1)														
X5 X6 X7: Исполнение приводного шкива (диаметр КВШ, ширина КВШ, исполнение канавок, геометрия канавок)														
X8 X9: Обозначение вариантов н.п. BE: двойной кулачковый тормоз, измер. система ECM 1313-2048 периодов - SSI-интерфейс BF: двойной кулачковый тормоз, измер. система ECM 1313-2048 периодов - ENDAT-интерфейс BG: двойной кулачковый тормоз, измер. система ERN 1387-2048 периодов														



Лебедки без редуктора
WSG-19
Инструкция эксплуатации

стр. 27
Дата: 27.06.2006
Версия: 0.07

Сохраняем за собой право на изменения!

Сохраняем за собой право на изменения!

Лебедки без редуктора WSG-19 Инструкция эксплуатации

стр. 28
Дата: 27.06.2006
Версия: 0.07

11. Технические параметры

Режим работы:	S3 - 40 % ED
Приводной шкив:	Ø 420 мм, Ø 530 мм или Ø 650 мм
Твердость:	мин. 220 HB 30
Подшипник А:	маятниковый, роликовый
Подшипник Б:	маятниковый, роликовый
Нагрузка оси:	до 140.000 Н
Тип двигателя:	синхронный
Число пар полюсов:	11
Класс изоляции:	F
Степень защ.:	IP 23M / IP 12S
Перегрузка:	WSG-19.2/3: 2,3 ($I_{\max}/I_{\text{ном}}$) WSG-19.1/4: 2,0 ($I_{\max}/I_{\text{ном}}$)
Защита обмотки:	3x PTC 150°C 3x тепловыкл. 130°C (открыв.) тепловыключатель 60°C замык.)

Условия окружающей среды:

Макс. высота монтажа:	до 1000м н.у.м. (без уменьшения мощн.)
Температура:	-5°C...40°C
Макс. влажность:	85% при 20°C (без росы)

Тормоз колодочный:

Тип:	WSG-19.1/2	WSG-19.3/4
Макс. момент:	2 x 2000 Нм	2 x 3200 Нм
Предвар. пост. знач.:	2 x 1,25 M _{nom}	
Воздушный зазор:	0,15 +0,1 мм (новый)	
Макс. воздушн. зазор:		0,5 мм
Ном. напряж.:	63 В п.т.	63 В п.т.
Ном. ток:	2 x 1,6 A	2 x 2,2 A
Напряж. насыщ.:	207 В п.т.	207 В п.т.
Ток насыщ.:	2 x 5,1 A	2 x 7,2 A

Устройство питания тормоза:

Тип:	KUS 4.51 (фа Kuhse - принадлежность к лебедке)
Напряжение:	230 В ±10% / 0 ... 60 Гц
Габариты:	160 x 100 x 100 (Ш x В x Г)

Motor / двигатель		synchron / синхронный 22-polig / 22-полюсов														
		WSG-19.1							WSG-19.2							
Drehmoment S3-40%, 240S/h Вращающий момент	M _N [Nm]	1200							1600							
		420	530	650					420	530	650					
Treibscheibe Приводной диск	Ø D _T [mm]	bis/до 1700	bis/до 1350	bis/до 1100					bis/до 2500	bis/до 2000	bis/до 1600					
Nennlasten Номинальная нагрузка	Q [kg]	Tabelle gilt für / Таблица действительная для 2:1														
Aufhängung / подвесивание	v [m/s]	n _N [rpm]	P _N [kW]	I _N [A]	n _N [rpm]	P _N [kW]	I _N [A]	n _N [rpm]	P _N [kW]	I _N [A]	n _N [rpm]	P _N [kW]	I _N [A]	144 180	P _N [kW]	I _N [A]
Motorströme gelten für 500...620V Zwischenkreisspannung	1,0	91	11,4	34	72	9,0	28	59	7,4	28	91	15,2	41	72	12,1	34
Токи двигателя I _N для напряжений промежуточной сети 500...620 В	1,6	146	18,3	49	115	14,5	49	94	11,8	34	146	24,5	61	115	19,3	61
	2,0	182	22,9	58	144	18,1	49	118	14,8	49	182	30,5	68	144	24,1	61
	2,5	227	28,5	75	180	22,6	58	147	18,5	49	227	38,0	87	180	30,2	68
	3,0	273	34,3	84	216	27,1	75	176	22,1	58	273	45,7	102	216	36,2	87
	3,5	318	40,0	94	252	31,7	84	206	25,9	75	318	53,3	122	252	42,2	102
	4,0	364	45,7	108	288	36,2	94	235	29,5	84	364	61,0	140	288	48,3	122

Сохраняем за собой право на изменения!

Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 29
Дата: 27.06.2006
Версия: 0.07

Контакты контроля тормоза:

Нагрузка:	250 В перемен. тока / до 3 А (нагрузка: сопротивление)
Срок жизни контактов: 5×10^6 переключений	
Степень защиты:	IP 67

Вентилятор:

Тип:	D2E 133 AM47-A5
Напряжение:	230 В / 50/60 Гц
Ток:	0,84 / 0,88 А
Емкость:	3/3 μ F 400/450 В

Таблица рассчитана для к.п.д шахты 73-81% (с противовесом на 50%) и включает номинальные значения машин, которые можно согласовать к проекту и которые могут отличаться.

synchron / синхронный 22-polig / 22-полюсов												Motor / двигатель				
WSG-19.3						WSG-19.4										
2050						2500						M _N [Nm]	Drehmoment S3-40%, 240S/h <i>Вращающийся момент</i>			
420	530	650	530	650	530	650	530	650	530	650	530	$\emptyset D_T$ [mm]	Treibscheibe <i>Приводной диск</i>			
bis / до 3000	bis / до 2500	bis / до 2000	bis / до 3000	bis / до 2500	bis / до 2000	bis / до 3000	bis / до 2500	bis / до 2000	bis / до 3000	bis / до 2500	bis / до 2000	Q [kg]	Nennlasten <i>Номинальная нагрузка</i>			
Tabelle gilt für / Таблица действительная для 2:1												Aufhängung / подвешивание				
n _N [rpm]	P _N [kW]	I _N [A]	n _N [rpm]	P _N [kW]	I _N [A]	n _N [rpm]	P _N [kW]	I _N [A]	n _N [rpm]	P _N [kW]	I _N [A]	v [m/s]	Motorströme gelten für 500...620 V Zwischen- kreisspannung Токи двигателя I _N для напряжениях промежуточной сети 500...620 В			
91	19,5	52	72	15,5	43	59	12,7	43	72	18,8	57,5	59	15,4	57,5	1,0	
146	31,3	78	115	24,7	78	94	20,2	52	115	30,1	97	94	24,6	70	1,6	
182	39,1	90	144	30,9	78	118	25,3	78	144	37,7	97	118	30,9	97	2,0	
227	48,7	125	180	38,6	90	147	31,6	78	180	47,1	131	147	38,5	97	2,5	
273	58,6	157	216	46,4	125	176	37,8	90	216	56,5	156	176	46,1	131	3,0	
318	68,3	157	252	54,1	157	206	44,2	125	252	66,0	195	206	53,9	156	3,5	
			288	61,8	157	235	50,4	157	288	75,4	195	235	61,5	195	4,0	


Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 30
 Дата: 27.06.2006
 Версия: 0.07

12. Размеры




**Лебедки без редуктора
WSG-19
Инструкция эксплуатации**

стр. 31
Дата: 27.06.2006
Версия: 0.07


13. Принадлежности

13.1. Кабель измерительных систем



**Лебедки без редуктора
WSG-19
Инструкция эксплуатации**

стр. 32
Дата: 27.06.2006
Версия: 0.07




Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 33
 Дата: 27.06.2006
 Версия: 0.07

13.2. Клемма каната



Клемма каната применяется н.п. для вытягивания кабины из системы ловя при скользящим канатом.

Клемма закрепляется на КВШ двумя болтами М 20, которые закручиваются в подходящее отверстие КВШ. Необходимо учитывать, что применяются разные клеммы для разных диаметров КВШ (для применения клеммы необходимо удалить предохранитель высакивания каната).

13.3. Установка эвакуации



Установка эвакуации применяется в аварийных случаях (н.п. застревание в системе ловя) для передвижения лифта «от руки». Более подробное описание в разделе 9.6. «аварийное освобождение».

13.4. Комплект кабелей двигателя



Лебедки без редуктора
WSG-19
Инструкция эксплуатации

стр. 34
 Дата: 27.06.2006
 Версия: 0.07

14. Запасные части

№ поз.	Наименование	Обозначение
Двигатель		
01	КВШ	по табличке код X5X6X7
02	Вентилятор	D2E 133 AM47-A5
03	Фильтры вентилятора	ebm ...
04	Предохранитель высокакивания каната	
05	Измерительная система (по спецификации)	ECN 1313 / SSI / 2048 Inkr. / Klemmring ECN 1313 / ENDAT / 2048 Inkr. / Klemmring ERN 1387 / 2048 Inkr. / Klemmring
Тормозная система		
06	Выпрямитель с перевозбуждением	KUS 4.51
07	Тормоз с двумя колодками	TB 550-BW-I или TB 550-BW-II
08		

15. Испытание типового образца по правилам ЕС

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT	 <p>EG - Baumusterprüfbescheinigung</p> <p>Bescheinigungs-Nr.: ABV 767</p> <p>Benannte Stelle: TÜV Industrie Service GmbH TÜV SÜD Gruppe Zertifizierungsstelle für Aufzüge und Sicherheitsbauteile Westendstraße 199, 80686 München - Deutschland</p> <p>Bescheinigungsinhaber: System Antriebstechnik Dresden GmbH Offenburger Straße 3 01189 Dresden - Deutschland</p> <p>Antragsdatum: 2005-09-21</p> <p>Hersteller: System Antriebstechnik Dresden GmbH Offenburger Straße 3 01189 Dresden - Deutschland</p> <p>Produkt, Typ: Bremseinrichtung auf die Treibscheibe wirkend, als Teil der Schutzeinrichtung für den aufwärtsfahrenden Fahrkorb gegen Übergeschwindigkeit, Typ TB 550-BW</p> <p>Prüflaboratorium: TÜV Industrie Service GmbH TÜV SÜD Gruppe Abteilung Aufzüge und Sicherheitsbauteile Westendstrasse 199, 80686 München - Deutschland</p> <p>Datum und Nummer des Prüfberichtes: 2005-11-22 767</p> <p>EU-Richtlinie: 95 / 16 / EG</p> <p>Ergebnis: Das Sicherheitsbauteil erfüllt für den im Anhang (Seite 1 - 2) zu dieser EG-Baumusterprüfbescheinigung angegebenen Anwendungsbereich die grundlegenden Sicherheitsanforde- rungen der Richtlinie.</p> <p>Ausstellungsdatum: 2005-11-22</p> <p style="text-align: center;">Zertifizierungsstelle für Aufzüge und Sicherheitsbauteile EU-Kennnummer: 0036</p> <p style="text-align: center;">i. V. Dieter Roas</p> <p style="text-align: right; margin-top: -100px;">  </p>
---	---

Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 36
Дата: 27.06.2006
Версия: 0.07



Industrie Service

Anhang zur EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. ABV 767 von 2005-11-22

1. Anwendungsbereich

- 1.1 Zulässiges Bremsmoment beim Wirken der Bremsseinrichtung auf die Treibscheibe in Aufwärtsrichtung des Fahrkorbes (Treibscheibe und Bremsstrommel bilden eine fest verschraubte Bauteileinheit).
- 1.2 Maximale Auslösegeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers und maximale Nenngeschwindigkeit bei einem Treibscheibendurchmessers von 420 mm (bezogen auf Seilmitte) und Aufhängung des Fahrkorbes 2:1

1.2.1 Maximale Auslösegeschwindigkeit

5,00 m/s

1.2.2 Maximale Nenngeschwindigkeit

4,00 m/s

Bei einem Treibscheibendurchmesser von 420 mm und einer Fahrkorbauhängung von 2:1 errechnet sich entsprechend der Auslösegeschwindigkeit eine Auslösedefenzahl von 455 U/min und Nenndrehzahl von 364 U/min der Treibscheibe. Diese Drehzahlen dürfen beim Auslösen des Geschwindigkeitsbegrenzers bzw. im Betrieb nicht überschritten werden, wenn abweichende Treibscheibendurchmesser, Geschwindigkeiten oder Fahrkorbauhängungen zur Anwendung kommen.

2. Bedingungen

2.1 Da die Bremsseinrichtung nur einen Teil der Schulzeinrichtung für den aufwärtsfahrenden Fahrkorb gegen Übergeschwindigkeit darstellt, muss zur Überwachung der Geschwindigkeit in Aufwärtsrichtung ein Geschwindigkeitsbegrenzer nach EN 81-1, Abschnitt 9.9 verwendet und das Auslösen (Einrücken) der Bremsseinrichtung über die elektrische Sicherheitseinrichtung des Geschwindigkeitsbegrenzers bewirkt werden.

Abweichend hiervon kann zur Überwachung der Geschwindigkeit und zum Auslösen der Bremsseinrichtung auch eine andere Einrichtung als ein Geschwindigkeitsbegrenzer nach Abschnitt 9.9 verwendet werden, wenn diese Einrichtung eine gleichwertige Sicherheit aufweist und einer Baumusterprüfung unterzogen wurde.

Zur Erkennung des Redundanzverlustes ist die Bewegung jedes Bremskreises (jedes Bremshebels getrennt und direkt mechanisch zu überwachen (z. B. durch Mikroschalter). Bei Nichtentfernen (Nichtschließen) eines Bremskreises bei Stillstand des Triebwerkes muss eine erneute Fahrt verhindert sein.

Bei eingefallener (geschlossener) Bremse und Bewegung des Triebwerkes muss spätestens bei der nächsten Zustandsänderung des Triebwerk stillgesetzt werden und eine erneute Fahrt verhindert sein. (Es kann z. B. durch Abfrage der Schaltstellung der Mikroschalter zur Überwachung der Bewegung der Bremskreise bereits eine Fahrt verhindert werden, wenn nicht beide Bremskreise geöffnet sind.)


Die Bremsseinrichtung darf nur in Verbindung mit den Aufzugsmaschinen WSG-19.1, WSG-19.2, WSG-19.3 und WSG-19.4 verwendet werden.

Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 37
 Дата: 27.06.2006
 Версия: 0.07



Сохраняем за собой право на изменения!

Лебедки без редуктора

WSG-19

Инструкция эксплуатации

стр. 38
Дата: 27.06.2006
Версия: 0.07



System Antriebstechnik
Dresden GmbH

A MEMBER OF WITTUR



EG-Konformitätserklärung

Der Hersteller

System Antriebstechnik Dresden GmbH
Offenburger Straße 3
D-01189 Dresden

erklärt hiermit, dass die Aufzugsmaschine mit den Bremseinrichtungen als Sicherheitsbauteil

Produktbezeichnung: Aufzugsmaschine mit der Bremseinrichtung auf die Treibscheibe wirkend, als Teil der Schutzeinrichtung für den aufwärtsfahrenden Fahrkorb gegen Übergeschwindigkeit, Typ TB 550-BW

Typ: x SG-19.x
Baujahr: siehe Typenschild und Lieferdokumente
Seriennummer: siehe Typenschild und Lieferdokumente
EG-Baumusterprüfungsberechtigung: ABV 767 vom 2005-11-22

den Bestimmungen der EG-Richtlinie 95/16/EG vom 29. Juni 1995 und der EG-Richtlinie Niederspannung 73/23/EWG entspricht.

Die EG-Baumusterprüfung gemäß Aufzugsrichtlinie 95/16/EG Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer i) sowie die stichprobenartige Produktionsprüfung gemäß Aufzugsrichtlinie Anhang XI wurde (wird) von benannter Stelle durchgeführt:

TÜV Industrie Service GmbH
TÜV SÜD Gruppe
Abteilung Aufzüge und Sicherheitsbauteile
Westendstraße 199
D-80686 München - Deutschland
EU-Kennnummer: 0036

Angewendete harmonisierte Normen: EN 81-1: Stand 1999 (Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen, Teil 1: Elektrisch betriebene Personen- und Lastenaufzüge)
EN 60034 / DIN VDE 0530 (Umlaufende elektrische Maschinen)
EN 60204-1 (Sicherheit von Maschinen, Elektrische Ausrüstungen von Maschinen, Teil 1: Allgemeine Forderungen).

Die Übereinstimmung des Sicherheitsbauteils mit dem geprüften Baumuster der EG-Baumusterprüfung wird hiermit bestätigt.

Dresden, 12.12.2005
(Ort, Datum)


Dr. Peter Sekula, Geschäftsführer
(Unterzeichner, Titel)


Steffen Mann, Leiter Entwicklung/Konstruktion
(Unterzeichner, Titel)